

Работа в позиции

Основным уровнем базы данных ГТМ является позиция. Для фокусировки программы на нужной позиции в дереве проекта правой клавишей вызывается пункт «Сделать текущей». После этого подгружается пустой или ранее сохраненный в базу чертёж позиции.




Чертёж позиции заполняется на усмотрение оператора и чаще всего содержит схему позиции, элементы сети ГТМ, скомпонованные листы для отчетов с настроенными видовыми экранами, рабочие построения и визуализации. Чертёж хранится в базе ГТМ и локально во временной папке и вызывается автоматически. Если чертёж был изменен, его можно обновить в базе командой «Чертёж в БД». Если этого не сделать и перейти в другую позицию – изменения не сохранятся.

Наименование позиции соответствует генплану объекта мониторинга. Однако для организации работы оператор может создавать «технические» или «служебные» позиции. Например, если элементы или площадку, разгруппированные по множеству позиций удобней рассматривать как общую.

В процессе работы с базой данных в дополнение к исходным в позиции заносят:

- Контуры для отрисовки карт температур и динамики температур;
- Контуры для отрисовки карт деформаций;
- Линии профилей температур и динамики температур;

Версия #3

Иван создал 10 марта 2025 10:04:06

Иван обновил 10 марта 2025 10:15:28